

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sửa chữa thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá cho gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Nguyễn Viết Hồng – Nhân viên Phòng Vật tư BHYT

+ Điện thoại: 0961380110

+ Email: vtytbvhd@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Hà Đông - Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13/3/2026 đến ngày 19/3/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục sửa chữa: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.


3. Thời gian sửa chữa dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Ban truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT; VTTBYT(Minh)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Vinh

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 13/3/2026)

Gói thầu: sửa chữa các thiết bị sử dụng tại khoa CDHA và khoa GMHS - Bệnh viện đa khoa Hà Đông

STT	Tên Thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Nội dung sửa chữa
1	Máy X-quang di động kỹ thuật số Model: DR-XD 1000 SN: 06251001 Hãng/Nước SX: Fujifilm/Nhật Bản	Cái	1	- Xử lý, khắc phục tấm nhận ảnh báo lỗi kết nối, không có nguồn cấp cho Tấm DR - Sửa chữa tín hiệu cấp nguồn +- 12VDC. - Sửa chữa Pin di động, tạo HV cho khối cao thế. - Kiểm tra nguồn cao áp Ca-An cho bóng phát tia. - Hiệu chuẩn độ chụm colimater; - Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số bóng phát tia Kv, Mas.
2	Máy siêu âm dopler màu 3 đầu dò Model: Arieta - V60 SN: 204Q4698 Hãng/Nước SX: Hitachi Aloka/Nhật bản	Cái	1	- Sửa chữa phần nhận tín hiệu đầu dò, suy hao, nhiễu tín hiệu của các đầu dò Convex, linear, 4D... - Sửa chữa Đầu dò Convex sọc, dải quạt; - Sửa chữa nguồn cấp mô tơ 4D; - Hiệu chỉnh dòng dò toàn bộ đầu dò (leaking gound).
3	Ống tán sỏi đường mật Model: CHF-V SN: 2962049 Hãng/Nước SX: Olympus/Nhật bản	Cái	1	- Sửa chữa phần chip thu hình bị lỗi, không có hình ảnh; - Sửa chữa phần thân ống soi bị nứt; - Sửa chữa bộ phận điều khiển bị ngắt chất lỏng; - Sửa chữa kênh sinh thiết bị lỏng; - Sửa chữa bộ phận kết nối điện, khắc phục tình trạng chip thu hình bị ngắt chất lỏng - Sửa chữa phần dây dẫn chung bị nứt.

