

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá cho một số gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Kỹ sư: Nguyễn Viết Hồng – Nhân viên Phòng Vật tư TBYT

+ Điện thoại: 0961380110

+ Email: hongdang.bv@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông- Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 24/6/2025 đến trước 17h00 ngày 03/07/2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục sửa chữa, bảo dưỡng: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm sửa chữa, bảo dưỡng: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian sửa chữa, bảo dưỡng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến



thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Ban truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT;

GIÁM ĐỐC 



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Vinh

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 24/06/2025)

1. Gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng một số máy sử dụng tại khoa HSTC và khoa GMHS - Bệnh viện đa khoa Hà Đông

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng
1	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Model: BT105 Hãng/nước sx: GE Mexico SN: SQE200 60002SA Năm SD: 2020	- Thay cảm biến SpO2 - Sửa dây nguồn - Sửa chữa khối nguồn cấp trước	Cái	01
2	Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số Model: BSM3562 Hãng/nước sx: Nihon Koden/Nhật Bản SN: 02372 Năm SD: 2012	- Thay cảm biến Spo2 - Sửa chữa màn hình hiển thị	Cái	01
3	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Model: B105 Hãng/nước sx: Mexico SN: SQE20020068SA Năm SD: 2021	- Thay cảm biến SpO2 - Sửa dây nguồn - Thay bao đo Huyết áp - Sửa chữa khối nguồn cấp trước	Cái	01
4	Bơm tiêm điện Model: TE-SS700 Hãng/nước sx: Terumo/Nhật Bản SN: 07100252/2007 1401010386/2014 1704010631/2018 1401010300/2014	- Sửa chữa Sensor - Sửa chữa bơm	Cái	04

VIỆN
HOA
ĐÔNG

5	Máy thở xâm nhập và không xâm nhập Model: Vella Hãng/nước sx: Viasys health care/ Mỹ SN: BHT02195 Năm SD: 2019	- Sửa board điều áp lực thở ra - Sửa chữa Sensor - Sửa dây dẫn khí - Sửa ống KIT bảo trì	Máy	01
6	Máy thở xâm nhập và không xâm nhập Model: Vella Hãng/nước sx: Viasys health care/ Mỹ SN: BHT02104 Năm SD: 2019	- Sửa chữa mạch - Sửa chữa Sensor - Sửa dây dẫn khí - Sửa ống KIT bảo trì	Máy	01
7	Máy thở chức năng cao Bennett P840 Model: P840 Hãng/nước sx: Bennett P840/Mỹ Năm SD: 2018	- Sửa màn hình - Sửa cụm van thở ra	Máy	01
8	Máy siêu lọc máu liên tục Gambro Model: Prismaflex SN: PA21687/2019 PA23548/2020 Hãng/nước sx: Gambro/Thụy Điển	- Sửa Pin - Bảo dưỡng máy	Máy	02
9	Máy siêu lọc máu liên tục Gambro Model: Prismaflex SN: PA 23547 Hãng/nước sx: Gambro/Thụy Điển Năm SD: 2020	- Sửa Pin - Bảo Dưỡng máy - Thay cảm biến áp lực đường máu ra từ bệnh nhân của máy lọc máu liên tục	Máy	01
10	Máy hút dịch 2 bình Model: 7A-23D SN: 23120100026 Hãng/nước sx: Yuwell-China	- Sửa mạch động cơ hút	Cái	01

